

Số: 02/BC-UBND

Sông Hinh, ngày 04 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra hiện trạng tuyến đường dự kiến sửa chữa vào khu di tích cách mạng và Bia cách mạng trên lâm phần đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh

Thực hiện Báo cáo số 722/BC-SNN ngày 18/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc báo cáo giải quyết kiến nghị của UBND huyện Sông Hinh xin sửa chữa đường vào khu di tích cách mạng và Bia cách mạng trên lâm phần đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh. Trong đó có đề nghị UBND huyện Sông Hinh 03 nội dung: (1) *“Hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ thiết kế, vị trí tuyến đường dự kiến sửa chữa vào khu di tích cách mạng và Bia cách mạng xã Sông Hinh; (2) Xác định diện tích sân trước của di tích; (3) Xác định vị trí tuyến đường sửa chữa vào khu di tích cách mạng và hiện trạng rừng bị ảnh hưởng đến.*

Ngày 23/12/2020, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin huyện chủ trì cùng với các phòng, ban liên quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, đơn vị thiết kế tư vấn Công ty TNHH tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Thành và UBND xã Sông Hinh tiến hành kiểm tra thực tế các nội dung theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh. Qua kiểm tra UBND huyện Sông Hinh báo cáo kết quả như sau:

I. Kết quả kiểm tra

1. Hồ sơ thiết kế tuyến đường dự kiến sửa chữa vào khu di tích cách mạng và Bia cách mạng xã Sông Hinh

Hồ sơ thiết kế tuyến đường dự kiến sửa chữa vào khu di tích cách mạng và bia cách mạng xã Sông Hinh, do Công ty TNHH tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Thành lập đúng theo quy định, nhưng chưa thẩm định (*Kèm theo bản đồ thiết kế bản vẽ thi công hai hạng mục công trình và sơ đồ vị trí công trình*).

2. Về diện tích sân trước của di tích: 30m² (5x6).

- Vị trí xây dựng sân trước di tích và Bia cách mạng: Nằm trong quy hoạch chung và phù hợp với quy hoạch của huyện đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên và bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích Căn cứ cách mạng huyện Sông Hinh trong kháng chiến chống Mỹ tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh.

- Hiện trạng rừng chủ yếu là cây bụi, dây leo, không có cây lớn. Diện tích xây dựng nhỏ ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ của rừng không đáng kể.

3. Xác định vị trí Đường vào khu di tích

- Vị trí xây dựng trên tuyến đường mòn cũ có sẵn: Chiều dài 1.000m; trong đó phát dọn 760m đường đất chiều rộng 2m và xây bậc tam cấp chiều dài 240m, rộng 1,4m.

- Diện tích phát dọn đường mòn đi đến di tích chủ yếu cây bụi, dây leo, không có cây lớn; ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ không đáng kể.

II. Đề nghị Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh xem xét trình UBND tỉnh

Trình UBND tỉnh xem xét cho xây dựng Công trình sửa chữa đường vào khu di tích cách mạng và Bia cách mạng trên lâm phần đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh và không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, vì quy mô công trình nhỏ lẻ và không tác động đến hiện trạng rừng phòng hộ.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra hiện trạng tuyến đường dự kiến sửa chữa vào khu di tích cách mạng và Bia cách mạng trên lâm phần đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh.

(Kèm theo Báo cáo là Biên bản kiểm tra, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình và bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích Căn cứ cách mạng huyện Sông Hinh trong kháng chiến chống Mỹ tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh).

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTTN tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Dạn